

## TopsWorks 2018 SP2 | Was ist neu?

Release: September 2018

Diese Version beinhaltet folgende Verbesserungen:

DPS-SPR #	Typ	Beschreibung
2339	BUG	GEO-Export bricht bei Bauteil mit FormingTool ab
2557	BUG	GeoExport bleibt hängen, wenn TopsWorks Stanzfeature mit Konturübertragung Einzelhub vorhanden sind
2560	BUG	Loch von Bohrungsassistent wird falsch als Gewinde erkannt
0160	BUG	Performancesteigerung beim Speichern der Konturübertragungen.
2444	BUG	Biegetabelle lässt sich nicht einfügen, wenn Konfiguration nicht „SM_FLAT_PATTERN“ im Namen enthält
2563	BUG	Falsche Position bzw. Absturz bei Formingtools

FR = Feature Request