

## TopsWorks 2020 SP1 | Was ist neu?

Release: Juni 2020

Diese Version beinhaltet folgende Verbesserungen:

DPS- SPR #	Typ	Beschreibung
2604	BUG	Deaktivieren des Hakens "Innenkonturen" beim GeoExport führt zum Hängen von TopsWorks; Fortschrittsbalken bleibt geöffnet
2607	BUG	GeoExport hängt beim zweiten Aufruf wenn eine Skizze als offene Kontur markiert wird
2603	FR	Gewindebeschriftung in GEO falsch, wenn Teil gespiegelt wurde oder Teil in Teil
2572	BUG	Absturz des AddIn bei diesem Modell
2610	BUG	GeoExport Absturz bei Modell mit Schnitt-Feature in Biegezone
2611	BUG	Rahmendicke der Biegetabelle ist in SOLIDWORKS 2020 falsch
2570	BUG	Mehrere Punkte in Positionierungsskizzen von Formingtools sollen erkannt werden (Bearbeitungsmuster) (weiterer Fall betrachtet)

FR = Feature Request