

## TopsWorks 2019 SP1 | Was ist neu?

Release: Juli 2019

Diese Version beinhaltet folgende Verbesserungen:

DPS- SPR #	Typ	Beschreibung
2548	BUG	Beim Ändern der Walzrichtung wird Teilebeschriftung nicht neu positioniert
2581	BUG	Absturz, wenn die ToPs-Konfiguration keine abgeleitete Konfiguration ist
2585	BUG	Umformrichtung bei Bibliotheksfeature und featurespezifischer Einstellung wird falsch ermittelt
2586	BUG	Veränderte Achsenanordnung der Positionierungsskizze von Formwerkzeugen
2591	BUG	Bei Formwerkzeugen mit mehreren Innenkonturen werden nicht alle Innenkonturen als Typ Formwerkzeug erkannt

FR = Feature Request