

TopsWorks 2019 SP2 | Was ist neu?

Release: Oktober 2019

Diese Version beinhaltet folgende Verbesserungen:

DPS- SPR #	Typ	Beschreibung
2585	BUG	Umformrichtung bei Bibliotheksfeature und featurespezifischer Einstellung wird falsch ermittelt
2590	BUG	Biegeparameter eines Materials werden im TopsWorks nicht angezeigt

FR = Feature Request