

## TopsWorks 2020 SP2 | Was ist neu?

Release: November 2020

Diese Version beinhaltet folgende Verbesserungen:

DPS- SPR #	Typ	Beschreibung
0106	BUG	Massive Performanceverbesserung bei Teilen mit vielen Innenkonturen
2615	BUG	Absturz des AddIn bei diesem Modell
2590	BUG	Biegeparameter eines Materials werden im TopsWorks nicht angezeigt
2622	BUG	Fehler beim Anlegen von Material mit gleichen Namen
XXXX	FR	Weitere Erweiterungen, um die Zukunftssicherheit von TopsWorks zu gewährleisten.

FR = Feature Request