

## TopsWorks 2021 SP1 | Was ist neu?

Release: Juni 2021

Diese Version beinhaltet folgende Verbesserungen:

DPS- SPR #	Typ	Beschreibung
2636	BUG	SOLIDWORKS Absturz bei Auswahl der Fertigungsstätte bei Mehrkörper-Blechteil
2637	FR	Automatische Suche nach Abwicklungsansicht und Selektion
2610	BUG	GeoExport Absturz bei Modell mit Schnitt-Feature in Biegezone
2639	BUG	Fehlende Werkzeug-ID (Text) beim GeoExport mit featurespezifischer Konturübertragung
2641	FR	Einfrieren bei zu langen Konfigurationsnamen bei automatischer Erstellung der ToPs-Konfiguration bei aktiver SAP-Schnittstelle
2581	BUG	Absturz, wenn die ToPs-Konfiguration keine abgeleitete Konfiguration ist

FR = Feature Request